



## AP 0301 Кронштейн генератора

AUTOPRODUCTS  
BIZ

Калина, Гранта ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ для 8 кл. и 16 кл. двигателей

Ваш автомобиль	Определяющий критерий	Замена заводского ремня	Необходимый ремень	
			Обозначение ВАЗ	Обозначение производителя ремня
Калина 1	Без кондиционера	Не требуется *	11180-1041020-01	GATES (6PK883)
	С кондиционером	Не требуется *	11180-1041020-13	GATES (6PK1018)
Калина 1 Спорт	11180-8111012-10 Компрессор с муфтой, Panasonic	Не требуется *	11180-1041020-13	GATES (6PK1018)
	<b>21900-8111012-00 Компрессор с муфтой, Hella</b>	<b>Требуется</b>	<b>21900-1041020-00</b>	<b>GATES (6PK995)</b>
Калина 2	С роликом натяжителя ремня	Не требуется *	11180-1041020-01	GATES (6PK883)
	С роликом натяжителя ремня и кондиционером	Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
	<b>Без ролика натяжителя ремня</b>	<b>Требуется</b>	<b>11180-1041020-01</b>	<b>GATES (6PK883)</b>
Калина 2 Спорт		Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
Гранта, DATSUN ON DO	<b>Без кондиционера</b>	<b>Требуется</b>	<b>11180-1041020-01</b>	<b>GATES (6PK883)</b>
	С кондиционером	Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
Гранта Спорт		Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)

\* - Замена ремня не требуется, если ремень в хорошем состоянии. В противном случае, замените ремень на новый, указанный в соответствующей строке.

**На автомобилях с компрессором 2191-8111012-20 не устанавливается! (Выпуск после 2017г.)**