



AP 0301 Кронштейн генератора

AUTOPRODUCTS
BIZ

Калина, Гранта, DATSUN ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ для 8 кл. и 16 кл. двигателей, с генераторами КАТЭК и BOSCH, с кондиционерами и без

Ваш автомобиль	Определяющий критерий	Замена заводского ремня	Необходимый ремень	
			Обозначение ВАЗ	Обозначение производителя ремня
Калина 1	Без кондиционера	Не требуется *	11180-1041020-01	GATES (6PK883)
	С кондиционером	Не требуется *	11180-1041020-13	GATES (6PK1018)
Калина 1 Спорт	11180-8111012-10 Компрессор с муфтой, Panasonic	Не требуется *	11180-1041020-13	GATES (6PK1018)
	21900-8111012-00 Компрессор с муфтой, Halla	Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
Калина 2	С роликом натяжителя ремня	Не требуется *	11180-1041020-01	GATES (6PK883)
	С роликом натяжителя ремня и кондиционером (Halla)	Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
	С роликом, без натяжителя ремня и кондиционером (Egae)	Требуется	11180-1041020-13	GATES (6PK1018)
	Без ролика натяжителя ремня	Требуется	11180-1041020-01	GATES (6PK883)
Калина 2 Спорт		Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
Гранта, DATSUN	Без кондиционера	Требуется	11180-1041020-01	GATES (6PK883)
	С роликом натяжителя ремня и кондиционером (Halla)	Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
	С роликом, без натяжителя ремня и кондиционером (Egae)	Требуется	11180-1041020-13	GATES (6PK1018)
Гранта Спорт		Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)

* - Замена ремня не требуется, если ремень в хорошем состоянии. В противном случае, замените ремень на новый, указанный в соответствующей строке.